


組立時、フライシート裾部にある『スタンディングテープ』が外れていた場合、下記の通り取り付けください。

スタンディングテープ バックル凹凸を差し込む



『スタンディングテープ』とは、フライシートの裾を正しい位置でペグダウンする為の誘導用テープです。

下図のように合計5本のスタンディングテープ(赤いライン)を配置しております。

